

# Medidor portátil de capacitância com exibição dupla Agilent U1701A

Guia de início rápido



## Informações de segurança

O Agilent U1701A possui certificação de segurança em conformidade com estas normas de segurança e EMC:

- IEC 61010-1:2001/EN61010-1:2001 (2<sup>a</sup> edição)
- · CISPR 11:2003+A1:2004
- IEC 61000-4-2:1995+A1:1998 +A2:2000
- · IEC 61000-4-3:2006
- · IEC 61000-4-4:2004
- · IEC 61000-4-5:2005
- IEC 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006
- IEC 61000-4-11:2004
- · Canadá: ICES-001:2004
- Austrália/Nova Zelândia: AS/NZS CISPR11:2004

### Avisos de segurança

#### **CUIDADO**

O sinal **CUIDADO** indica risco. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não for corretamente realizado ou cumprido, pode avariar o produto ou causar perda de dados importantes. Não prossiga após um sinal de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

#### **AVISO**

AVISO indica perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não for corretamente realizado ou cumprido, pode resultar em ferimentos pessoais ou morte. Não prossiga após um sinal de AVISO até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

### Símbolos de segurança

===	Corrente contínua			
<b>~</b>	Corrente alternada			
3 <b>~</b>	Corrente alternada de três fases			
	Correntes contínua e alternada			
≐	Terminal terra			
\$	Eqüipotencialidade			
	Cuidado, superfície quente			
0	Desligada (fonte)			
1	Ligada (fonte)			
	Terminal condutor de proteção			
A	Cuidado, risco de choque elétrico			
	Posição para fora de controle biestável			
	Posição para dentro de controle biestável			
<i>h</i>	Terminal de quadro ou chassi			
	Equipamento protegido com isolamento duplo ou isolamento reforçado			
$\triangle$	Cuidado, perigo (consulte este manual para obter informações específicas sobre as notas de Aviso e Cuidado)			

# Medidor portátil de capacitância com exibição dupla U1701A



## Início rápido

- 1 Pressione ( para ligar o medidor.
- 2 Para testar a capacitância, mantenha um circuito aberto nos fios de teste e pressione para subtrair a capacitância residual do medidor e dos fios.




- **3** Insira as pernas do capacitor nos terminais de entrada + e , respectivamente. Verifique se a polaridade da perna do capacitor está correta.
- **4** Tire as mãos do capacitor para que ele possa ser testado.
- **5** Leia a medição no visor.

## CUIDADO

Dica de medição: para medir capacitância de mais de 1.000 µF, primeiro descarregue o capacitor e depois selecione uma faixa adequada para fazer a medição. Assim será mais rápido para chegar a um valor preciso.

Algumas especificações do produto podem ser prejudicadas devido à presença de campos eletromagnéticos (EM) no ambiente e de ruído nos cabos de E/S ou na linha de força do produto. O produto se recupera e funciona dentro de todas as especificações quando a origem do campo EM no ambiente e o ruído são eliminados ou quando o produto é protegido do campo EM no ambiente, ou quando os fios do produto são isolados contra o ruído EM do ambiente.


# **Indicadores**




N°	Descrições
1	Indicador de baixa carga da bateria
2	Leitura do limite LO
3	Exibição principal para medição de capacitância
	- 1.8.8.8.8
4	Leitura do limite HI
5	Indicador de desligamento automático
6	Modo de tolerância, para configurar 1%, 5%, 10% e 20% para medir a capacitância
7	Escala AUTO
8	O tempo de carregamento irá piscar e aparecer como período de descarregamento
9	Modo de gravação estática para MAX, MIN, AVG e Present (MAXAVGMIN)

Nº	Descrições
10	Modo relativo
11	Retenção de dados para manter o valor digital exibido. (DH piscando significa em disparo)
12	Exibição secundária
	8.8.8
13	Alerta sonoro para tolerância e modo de comparação
14	Unidade para exibição de tolerância
15	Unidade para freqüência do som como modo de configuração
16	Unidade para capacitância (pF, nF, µF e mF)
17	Controle remoto

## Operações do teclado



## **Terminais**



Nº	Teclas	Funções	
1	Power	Ligar/desligar o instrumento	
2	SET	Definir os limites alto/baixo para o	
		modo de comparação	
3	REC	Modo de gravação estática	
4	<b>◄)))</b>	Modo de comparação	
5	TOL	Modo de tolerância	
6	REL	Modo relativo	
7	HOLD	Retenção de dados	
	SAVE	Armazenar o valor da configuração na	
		memória	
8	RANGE	Escala manual	
	AUT0	Escala automática	
9	HI/LO	Limites alto/baixo	
	<del>                                      </del>	Exibição com iluminação de fundo	

Nº	Terminais	Funções	
10	+	Terminal positivo	
11	-	Terminal negativo	
12	GUARD	Terminal Guard	

**AVISO** 

Para evitar danos a este instrumento, não exceda os limites de entrada. Não aplique tensão aos terminais de entrada. Descarregue o capacitor antes do teste.

# Recursos e funções

Ações	Etapas
Ligar ou desligar	Pressione (
Ativar a função de retenção de dados	Pressione HOLD SAVE
Reter o disparo da próxima leitura	Pressione Pressione por alguns instantes
Exibir o modo de retenção de dados	Pressione HOLD por mais de 1 s
Ativar a função de gravação	Pressione REC
<ul> <li>Ouve-se um sinal sonoro quando um novo valor MAX ou MIN é gravado.</li> <li>A gravação estática capta os valores estáveis e atualiza a memória. Ela não grava valores com sobrecarga, OL ou valor abaixo de 10 contagens.</li> </ul>	
Ver as leituras de valor máximo, mínimo, médio e atual.	Pressione por alguns instantes
<ul> <li>Os indicadores MAX, MIN, AVG ou MAX AVG MIN serão ativados, um de cada vez, para mostrar qual valor está sendo exibido</li> </ul>	
Sair do modo de gravação	Pressione por mais de 1 s
Ativar a função relativa	Pressione REL
<ul> <li>A função relativa mostra a diferença entre o valor medido e o valor de deslocamento da referência. A exibição pode mostrar um valor diferente de zero devido à presença de fios de teste. Use a função relativa para anular a capacitância residual.</li> <li>A função relativa pode funcionar tanto no modo de escala automática quanto no manual, mas a função não pode ser configurada quando há um valor de sobrecarga.</li> <li>Aparecerá o indicador REL.</li> </ul>	
Atualizar o valor relativo	Pressione REL novamente
Sair do modo relativo	Pressione por mais de 1 s
Para selecionar a escala manual e apagar o indicador <b>AUTO</b>	Pressione RANGE AUTO
Subir uma escala de cada vez	Pressione RANGE novamente

Etapas
Pressione RANGE por mais de 1 s
[ АИТО ]
Pressione TOL
Pressione por alguns instantes
Mantenha TOL pressionado por mais de 1 s
Pressione TOL

Ações	Etapas
Salvar a configuração de comparação para a próxima entrada	Mantenha HOLD pressionado por mais de 1 s
Sair do modo de comparação	Pressione The Pressione Pressione
Ver o limite Alto/Baixo a ser usado no modo de comparação	Pressione por alguns instantes
Ver os valores de limite alto, limite baixo e atuais na exibição principal	Pressione HI/LO
<ul> <li>A exibição secundária mostrou H # #, L # # e C # #, respectivamente.</li> <li>Após três segundos sem que esse botão seja pressionado novamente, ele voltará a exibir o valor atual.</li> </ul>	
Alternar entre os limites HI e LO para ajuste.	Pressione por alguns instantes
<ul> <li>Entrar no modo de configuração de limites HI/LO</li> <li>A exibição secundária irá piscar H01 e a exibição primária irá indicar o valor do limite HI.</li> <li>Os seguintes botões serão usados para esse modo de configuração:         <ul> <li>Para selecionar o dígito a ser ajustado</li> <li>Para aumentar ou diminuir o valor do dígito atual</li> <li>Para selecionar o limite Alto ou Baixo a ser configurado.</li> </ul> </li> <li>d Para armazenar o valor de configuração na memória. O sinal sonoro será ouvido duas vezes se o valor selecionado tiver sido armazenado. Se a configuração atual não respeitar a regra de que o limite alto deve ser igual ou maior que o limite baixo, o sinal sonoro será ouvido três vezes.</li> <li>Para selecionar a próxima configuração de comparação. Para percorrer L01 (ou H01) até L25 (ou H25), depois voltar para a configuração L01 (H01).</li> </ul>	Pressione SET por mais de 1 s  Pressione (para a esquerda) ou (para a direita)  Pressione (para cima) ou (para baixo)  Pressione HI/LO  ★  Pressione FOLD por mais de 1 s  Pressione SET por alguns instantes
Sair do modo de configuração do limite HI/LO	Pressione SET por mais de 1 s
Acender/apagar a iluminação de fundo • A iluminação de fundo é automaticamente apagada após a definição do período no modo de configuração.	Mantenha pressionado por mais de 1 s

# Opções de inicialização

Para selecionar as opções de inicialização, mantenha pressionado enquanto gira a chave rotativa ON/OFF para a posição ON. As opções de inicialização estão listadas na Tabela 1-1:

Tabela 1-1 Opções de inicialização

Tecla	Descrição		
HOLD	Demonstrar os indicadores Para demonstrar os indicadores; todos eles irão aparecer. Pressione um botão qualquer para sair do modo de demonstração.		
<b>◆</b> 1))	Restaure os limites alto e baixo para o padrão de fábrica.		
RANGE	Teste de desligamento rápido para a fábrica		
REL	Para ver a revisão do firmware		
SET	Modo de configuração Para configurar os parâmetros relacionados; consulte "Como entrar no modo de configuração".		

# Como entrar no modo de configuração

Mantenha pressionado set e ligue o instrumento. Solte quando ouvir um sinal sonoro. Em seguida, o instrumento entrará no modo de configuração. Esses parâmetros continuarão na memória não- volátil mesmo depois que o instrumento for desligado. Para configurar os parâmetros relacionados no modo de configuração, certifique- se de que estes procedimentos sejam seguidos:

- 1 Pressione  $\triangleleft$  (para a esquerda) ou  $\triangleright$  (para a direita) para selecionar o item de menu a ser configurado.
- **2** Pressione  $\triangle$  (para cima) ou  $\nabla$  (para baixo) para mudar o parâmetro.
- 3 Pressione set para selecionar o dígito a ser ajustado; o dígito selecionado irá piscar.
- 4 Mantenha pressionado HOLD por mais um segundo para salvar a configuração.
- 5 Pressione set por mais um segundo para sair do modo de configuração.

# Configurações-padrão de fábrica

A tabela abaixo lista os itens do menu de configuração e as configurações- padrão de fábrica.

Tabela 1-2 Visão geral dos itens do menu de configuração

Item do menu	Padrão	Parâmetros selecionáveis	
bAUd	9600	Baud rate (taxa de transmissão): 2400, 4800, 9600, 19200	
PArt	none	Parity (paridade): Odd (ímpar), Even (par) ou None (nenhuma)	
Data	8-b	8 bits ou 7 bits (o bit de parada é sempre 1 bit)	
Echo	oFF	Echo (Eco): on ou oFF	
Prnt	oFF	Print (impressão): on ou oFF	
beep	4800	Driving frequency (freqüência de movimentação): 4800, 2400, 1200, 600 Hz. oFF: para desativar o sinal sonoro	
LbUt	oFF	Lock buttons (botões de bloqueio) oFF: ativar teclado on: desativar teclado	
AoFF	15	1~99 minutos, oFF: para desativar o desligamento automático	
blit	30	1~99 segundos, oFF: para desativar o desligamento automático de luz de fundo	
boFF	oFF	Nível de brilho da luz de fundo no estado OFF: oFF~09	
bon	09	Nível de brilho da luz de fundo no estado ON: oFF~09	
dEFA	rSt	Restaura os itens acima para as configurações-padrão de fábrica.	

# Especificações gerais

Parâmetro	U1701A			
Fonte de alimentação	Uma bateria padrão de 9 V (alcalina)			
	(o adaptador de alimentação está disponível como acessório opcional)			
Visor	Visor de cristal líquido (LCD) de 4 ½ dígitos com leitura máxima de 11.000 contagens e indicação automática de polaridade			
Função	<ul> <li>Medição da capacitância por método de carga e descarga DC</li> <li>Modo de tolerância visível e audível para ajudar a medir a capacitância</li> <li>Modos Min/Max/Average (Mín./Máx./Médio), Data Hold (Retenção de dados) com disparo manual ou automático, e Relative (Relativo)</li> <li>Modo de comparação com 25 configurações possíveis de limites HI/LO</li> <li>Exibição com iluminação de fundo para facilitar a leitura no escuro</li> <li>Interface de computador bidirecional óptica com comandos SCPI</li> <li>Recomendação de um ciclo de calibração por ano</li> </ul>			
Taxa de medição	~5 vezes/s para capacitância <100 µF (típica)			
Tipo de bateria	Alcalina: ANSI/NEDA: 1604A / IEC: 6LR61			
Consumo de energia	5,6 mA (funcionamento com bateria)			
Vida útil da bateria	~80 horas, sem uso da iluminação de fundo, usando bateria alcalina nova			
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C			
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C			
Umidade durante o armazenamento	0 a 80% de UR, sem condensação			
Umidade relativa (UR)	80% de UR			
Coeficiente de temperatura	0,1 * (precisão especificada)/ °C (de 0 °C a 18 °C, ou de 28 °C a 50 °C)			
Indicador de baixa carga da bateria	+ _ aparece quando a tensão fica abaixo de ~6,0 V			
Peso	320 g			
Dimensões (L x C x A)	87 mm x 184 mm x 41 mm			
Segurança	Projetado em conformidade com IEC 61010-1 para o Grau de poluição 2			
Acessórios-padrão	<ul> <li>Guia de início rápido do Agilent U1701A, Guia do usuário e de serviço do Agilent U1701A, e softwares - incluídos no Product Reference CD-ROM</li> <li>Guia de início rápido do Agilent U1701A</li> <li>Fios da garra jacaré</li> <li>Bateria alcalina de 9 V</li> <li>Certificado de calibração</li> </ul>			
Acessórios opcionais	<ul> <li>Cabo IF para USB (U5481A-FG)</li> <li>Adaptador de alimentação (U1780A-FG)</li> <li>Pinça SMD (U1782-FG)</li> <li>Bolsa macia para transporte (U1174A-FG)</li> </ul>			

# Especificações elétricas<sup>1</sup>

A precisão é obtida como  $\pm$  (% da leitura  $\pm$  contagens do dígito menos significativo) a 23 °C  $\pm$ 5 °C, com umidade relativa inferior a 80%

Escala	Resolução	Precisão <sup>*</sup>	Taxa de medição como escala total (aprox.)
1.000,0 pF	0,1 pF	1% + 10	5 vezes/s
10,000 nF	0,001 nF	1% + 5	5 vezes/s
100,00 nF	0,01 nF	0,5% + 3	5 vezes/s
1.000,0 nF	0,1 nF		5 vezes/s
10,000 μF	0,001 μF		5 vezes/s
100,00 μF	0,01 μF		5 vezes/s
1.000,0 µF	0,1 μF		0,86 vez/s
10,000 mF	0,001 mF	1% + 5	0,13 vez/s
199,99 mF	0,1 mF	2% + 5	0,006 vez/s

A precisão é especificada para medir capacitor de filme ou superior; use o modo relativo para zerar residual primeiro.

<sup>1</sup> Essa especificação se baseia na medição feita no soquete de teste.

### www.agilent.com

Fale conosco Para solicitar serviços, garantia ou assistência do suporte técnico, entre em contato conosco pelos seguintes telefones:

Estados Unidos:

(tel) 800 829 4444 (fax) 800 829 4433

Canadá:

(tel) 877 894 4414 (fax) 800 746 4866

China

(tel) 800 810 0189 (fax) 800 820 2816

Europa:

(tel) 31 20 547 2111

Japão:

(tel) 0120 (421) 345

Coréia:

(tel) (080) 769 0800 (fax) (080) 769 0900

América Latina:

(tel) (305) 269 7500

Taiwan:

(tel) 0800 047 866 (fax) 0800 286 331 Outros países da região Ásia-Pacífico:

(tel) (65) 6375 8100 (fax) (65) 6755 0042

Ou acesse o site mundial da Agilent: www.agilent.com/find/assist

As especificações e as descrições do produto neste documento estão sujeitas a alteração sem prévia notificação.

© Agilent Technologies, Inc. 2008

Impresso na Malásia Primeira edição, 28 de novembro de 2008 U1701-90013

